

CAMBIO DE REJILLAS Y RIÑONES EN X5

By OdaMagnO

Nombre	Codigo	Precio
Paredrejada	51137124823	71.76
Paredrejade	51137124824	71.76

+ iva
compradas en conce!

se necesita un destornillador de pala y unas buenas manos!
antes
pues esta es la cara del señor X antes del cambio!



estas son la salidas de aire



metemos el destornillador por estas patillas para que cedan y pueda salir la rejilla...





extraemos la parte inferior primero...



y luego la superior, simplemente halando!



esta es la nueva!



y repetimos el proceso a la inversa, aunque la segunda, arme toda la rejilla y la puse a presión!



eso si, hay que desenchufar la salida del liquido!



ahora que hemos sacado todos los palitos, desenchufamos los cables!







Y el resultado!!

-
-
-

tachan!

